श्री सुजीत कुमार, आई0ए0एस0 मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 10–06–2015 को जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम नगला ढाक सलेमपुर एवं नगला सूरज में विकास कार्यो के निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी :–

जनेश्वर मिश्र ग्राम नगला ढाक सलेमपुर एंव नगला सूरज विकास खण्ड टूण्डला में मण्डी परिषद द्वारा कराये गये सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10–06–2015 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मण्डी परिषद के उप निदेशक (निर्माण) श्री एस0के0 सिह, सहायक अभियन्ता श्री रवीन्द्र सिह एवं डीआरडीए के अवर अभियन्ता श्री रामगोपाल भी उपस्थित थे। ग्रामवार आख्या निम्नवत् है :–

ग्राम नगला ढाक सलेमपुर :–

आगणन के अनुसार इस कार्य की लागत रू0 39.99 लाख हैं जिसके अन्तर्गत 1092 मीटर लम्बाई में सी0सी0 मार्ग एंव 1862 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है। ग्राम के प्रारम्भ में कंचन सिह के घर के सामने सी0सी0 रोड टूट गयी है तथा शिलान्यास पट्टिका वाली गली में सी0सी0 मार्ग की सरफेश खराब पायी गयी । पौहप सिह के मकान से आगे नाली नही बनायी गयी है बल्कि दोनो ओर सी0सी0 रोड में ही किनारों पर ढाल देकर जल निकासी की व्यवस्था की गयी है। फलस्वरूप रोड पर गन्दगी हो रही है। ओमकार के मकान के सामने गली में सी0सी0 रोड के एक ओर जो खेतों की ओर है, रिटेनिग वॉल नही बनायी गयी है। फलस्वरूप साइड से मिट्टी के कटान के कारण कुछ जगहों पर सी0सी0 हैन्ग (Hang) कर रही है। निहाल सिह के घर के पास सी0सी0 की मोटाई नापी गयी जो 9.00 सेमी0 पायी गयी । इस गली में आधी लम्बाई में एक ओर नाली बनायी गयी है, तथा आधी लम्बाई में बिल्कुल नाली नही बनायी गयी है, जबकि नाली की आवश्यकता है। ओमप्रकाश के घर के पास सी0सी0 धॅस गयी है। यहॉ सी0सी0 मार्ग की चौडाई 4.80 मीटर पायी गयी। सी0सी0 रोड में जगह–जगह बनाये गये सभी एक्पेन्शन (Expension) ज्वाइंट ठीक से नही बनाये गये है। लगभग सभी ज्वाइंट पर सी0सी0 रोड टूटी है। सी0सी0 मार्ग पर कई जगहों पर क्रेक उत्पन्न हो गये है। समग्र रूप से सी0सी0 कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक नही पायी गयी।

उप निदेशक निर्माण को निर्देश दिए गए कि जिन स्थानों पर सी0सी0 टूट गयी है या टूट रही है अथवा क्रेक उत्पन्न हो गये है, वहॉ नियमित पैच में सी0सी0 काट कर पुनः डाली जायें। ओमकार के मकान के सामने सी0सी0 मार्ग के एक ओर रिटेनिग वाल बनायी जाय ताकि सी0सी0 रोड सुरक्षित रह सके। जहॉ आवश्यक हो वहॉ नाली भी बनायी जाय।

ग्राम नगला सूरज :–

इस ग्राम में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण की स्वीकृत लागत रू0 40.00 लाख है। आगणन के अनुसार 1271 मीटर लम्बाई में सी0सी0 रोड एवं 638 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण का प्राविधान है। मौके पर कुछ स्थानों पर छोटे–छोटे पैच में सी0सी0 रोड उखड़ रही है। तथा कई स्थानों पर क्रेक उत्पन्न हो गये है। वेदप्रकाश शर्मा के मकान के पास मोड पर नाली में क्रास

बनाया गया है, जो खुला छोड दिया गया है। फलस्वरूप वाहनों के आवागमन से टूट कर चौड़ा हो रहा है तथा आवागमन में असुविधा हो रही है। इस स्थान पर सी0सी0 रोड की चौडाई नापी गयी जो 3.48 मीटर पायी गयी। वेदप्रकाश शर्मा के मकान से उत्तर दिशा में सी0सी0 रोड के किनारें नाली नही बनवायी गयी है। बल्कि कच्ची नाली से जल निकासी हो रही है। फलस्वरूप गन्दगी हो रही है। जय प्रकाश के घर के सामने सी0सी0 रोड में काफी क्रेक उत्पन्न हो गये है। इस गली में नाली काफी पतली बनवायी गयी है जो जल निकासी हेतु पर्याप्त नही है। कई स्थानो पर नाली नही बनवायी गयी है। केवल सी0सी0 रोड के किनारों पर ढाल देकर जल निकासी की गयी है। कई स्थानों पर सी0सी0 रोड की फिनीशिग ठीक नही है। इसी ग्राम में लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्र विभाग द्वारा कुछ गलियों में सी0सी0 कार्य कराया गया है। इस सी0सी0 रोड की वर्तमान स्थिति मण्डी परिषद द्वारा बनाये गये सी0सी0 रोड से बेहतर है।

उप निदेशक निर्माण को निर्देशित किया गया, कि क्रास पर स्लेब डाल कर अथवा लोहे की जाली लगा कर ढक दिया जाये। जिन स्थानों पर सी0सी0 उखड़ रही है अथवा क्रेक उत्पन्न हो गये है, वहॉ सी0सी0 को काट कर पुनः डाला जाये तथा वेद प्रकाश के घर से उत्तर दिशा में जल निकासी हेतु कच्ची नाली के स्थान पर पक्की नाली बनवायी जाये। समग्र रूप से इस कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार अपेक्षित है।

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक 62 /निरीक्षण/2015–16 दिनांक 15-06-15

प्रतिलिपि :– 1–आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की सेवा में उनके आदेश सं0 1352 दिनांक 5–02–2015 के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3–उप जिलाधिकारी टूण्डला को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–उप निदेशक, मण्डी परिषद फिरोजाबाद को परिपालनार्थ।
5–जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।